

Ogłoszenie

dotyczące zbędnych i zużytych składników majątku ruchomego

Powiatowego Urzędu Pracy w Wieluniu

Działając na podstawie § 5 ust. 2 Instrukcji w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami majątku ruchomego powierzonego jednostkom organizacyjnym powiatu wprowadzonej Uchwałą Nr 200/06 Zarządu Powiatu w Wieluniu z dnia 7 czerwca 2006 r. zmienioną Uchwałą Nr 71/11 Zarządu Powiatu w Wieluniu z dnia 6 kwietnia 2011 r. Powiatowy Urząd Pracy w Wieluniu, ul. Sieradzka 56A, 98-300 Wieluń, tel. (43) 843-47-33, fax 886-05-18 informuje, iż posiada następujące zużyte składniki majątku ruchomego:

Lp.	Nazwa	Symbol	Ilość	Wartość rynkowa	Stan techniczny
1.	Komputer DTK Pentium PRO 180 Mhz z 32 MB RAM Dysk twardy 26B-rozbudowa serwera	ST-50/97	1 szt.	0 zł	Uszkodzona płyta główna, pamięć RAM i dysk twardy.
2.	Klawiatura 101 ACER 521x FOR WIN/95 550200	ST-50/97	1 szt.	0 zł	Klawiatura zużyta.
3.	Serwer B- stacja robocza TF 019478	ST-51/97	1 szt.	0 zł	Uszkodzony zasilacz i płyta główna.
4.	Drukarka laserowa Xerox nr 2986445199	ST-71/97	1 szt.	0 zł	Uszkodzony mechanizm przesuwu papieru, uszkodzona
5.	Drukarka igłowa OKI nr 77EE 3033991K	ST-73/97	1 szt.	0 zł	Uszkodzony mechanizm przesuwu papieru, uszkodzona głowica drukująca.
6.	Komputerowy zasilacz awaryjny UPS F450 PROMINI nr 01071012824683	ST-85/98	1 szt.	0 zł	Uszkodzony zasilacz UPS'a, uszkodzona przetwornica
7.	Serwer Invar S-NET P6 00R 0016-36	ST-89/00	1szt.	0 zł	Uszkodzona płyta główna, pamięć RAM i dysk twardy
8.	Drukarka TALLY T- 21702	ST-92/00	1szt.	0 zł	Uszkodzony mechanizm przesuwu papieru, uszkodzona głowica drukująca.
9.	Komputer PENTIUM 4 2,4	ST-104/03	1szt.	0 zł	Uszkodzona płyta główna, pamięć RAM i dysk twardy
10.	Rauter ATDSL AR 250E MODEM	ST-106/03	1szt.	0 zł	Router nie działa po podłączeniu zasilacza.
11.	Skaner UMAX ASTRA 4700	ST-107/03	1 szt.	0 zł	Uszkodzony mechanizm przesuwu karetki.. Nie

					skanuje dokumentów.
12.	UPS ARES 1200 LINE - INTER	ST-110/03	1 szt.	0 zł	Uszkodzony zasilacz UPS'a. baterie akumulatorowe – uszkodzona elektronika.
13.	UPS ARES 700	ST-112/03	1szt.	0 zł	Uszkodzony zasilacz UPS'a. baterie akumulatorowe – wyeksploatowane, nie trzymają napięcia..
14.	Monitor HIVISION TC- 15 15''	ST-118/03	1szt.	0 zł	Monitor z uszkodzonym powielaczem.
15.	Monitor HIVISION LCD TC-15 15''	ST-120/03	1szt.	0 zł	Monitor z uszkodzoną matrycą
16.	Drukarka HP Deskjet 5740	ST-124/04	1szt.	0 zł	Uszkodzony mechanizm przesuwu papieru, uszkodzona głowica drukująca.
17.	Napęd IOMEGA REV Nośnik REV/ MEDIA 39-90 GB SINGLE	ST-126/04	Napęd- 1szt. Nośnik- 5szt.	0 zł	Uszkodzony napęd, nie czyta nośników. Brak sterowności głowicy czytajacej. Urządzenie nie czyta danych.
18.	Komputer NTT Kautata 28 000 Monitor Beng FP 731 r 43302566 Klawiatura	ST-122/04	Komputer- 1 szt. Monitor- 1 szt. Klawiatura- 1szt.	0 zł	Uszkodzony zasilacz i płyta główna. Monitor z wypalonym ekranem. Zużyta klawiatura.
19.	Monitor LCD 15 typ I DELL E 153FP	ST-129/05	1szt.	0 zł	Monitor z uszkodzoną elektroniką.
20.	Notebook Fujitsu Siemens FS Amilo Pro V2020	ST-135/05	1szt.	0 zł	Uszkodzony wyświetlacz LCD, nie działająca płyta główna i dysk twardy.
21.	Notebook Fujitsu Siemens FS Amilo Pro V2020	ST-136/05	1szt.	0 zł	Uszkodzony wyświetlacz LCD, nie działająca płyta główna i dysk twardy.
22.	Urządzenie wielofunkcyjne HP Color Laser Jet 2840	ST-139/05	1 szt.	0 zł	Uszkodzony mechanizm przesuwu papieru, uszkodzona moduł skanera, uszkodzone sterowanie „karuzelą”.
23.	Zestaw komputerowy CELER 2.26/ AS ROCK+ LAW + VGA+AUDIO/PDR 512 MB/HDD40GB/ DVD-RW	ST-142/05	1 szt.	0 zł	Uszkodzona płyta główna – spalony mostek południowy i kontrolery dysków. Nie działa CD- ROM. Monitor – uszkodzony LCD.
24.	Zestaw komputerowy Celer 2,26/AS ROCK+WAW +VGA+ AUDIO/PKD 512 MB/HDD 40 GB/DVD- RW	ST-143/05	1 szt.	0 zł	Uszkodzona płyta główna – spalony mostek południowy i kontrolery dysków. Nie działa CD- ROM. Monitor – uszkodzony LCD.
25.	Zestaw komputerowy Celer 2,26/ AS	ST-144/05	1 szt.		Uszkodzona płyta główna – spalony mostek

	ROCK+WAW+VGA+A UDIO/PDK 512 MB /HDD 40GB/DVD-RW			0 zł	południowy i kontrolery dysków. Nie działa CD- ROM. Monitor – uszkodzony LCD.
26.	Zestaw komputerowy Celer 2,26/ AS ROCK + WAW+VGA + AUDIO/PDK 512 MB/HDD 40GB /DVD- RW	ST-145/05	1 szt.	0 zł	Uszkodzona płyta główna – spalony mostek południowy i kontrolery dysków. Nie działa CD- ROM. Monitor – uszkodzony LCD.
27.	Monitor BENQ FP 51G	ST-146/05	1 szt.	0 zł	Monitor z uszkodzoną eletroniką.
28.	Monitor LCD 15 Samsung Sync Master 510T Silver	ST-148/05	1szt.	0 zł	Monitor z wypalonym LCD.
29.	Monitor LCD 15 Samsung Sync Master 510T Silver	ST-149/05	1szt.	0 zł	Monitor z wypalonym wyświetlaczem.
30.	Monitor LCD 15 Samsung Sync Master 510T Silver	ST-150/05	1szt.	0 zł	Monitor z wypalonym wyświetlaczem.
31.	UPS Power Ware 5110 500VA	ST-151/05	1 szt.	0 zł	Uszkodzony zasilacz UPS'a. baterie akumulatorowe – wyeksploatowane, nie trzymają napięcia.
32.	Drukarka OKI ML- 3390	ST-152/05	1 szt.	0 zł	Uszkodzony mechanizm przesuwu papieru, uszkodzona głowica drukująca.
33.	Zestaw komputerowy	ST-155/05	1 szt.	0 zł	Uszkodzona płyta główna – spalony mostek południowy i kontrolery dysków. Nie działa CD- ROM.
34.	Monitor LCD 17 iiyama Prolite E 430 czarny	ST-158/05	1 szt.	0 zł	Monitor z wypalonym wyświetlaczem.
35.	Notebook FSC Amillo- Rro V2030	ST-161/05	1szt.	0 zł	Uszkodzony wyświetlacz LCD, nie działająca płyta główna i dysk twardy.
36.	Monitor LCD 17 iiyama Prolite E 430 czarny	ST-162/05	1 szt.	0 zł	Monitor z wypalonym wyświetlaczem.
37.	Notebook typ II DELL	ST-167/05	1 szt.	0 zł	Uszkodzona matryca LCD, nie działająca płyta główna i dysk twardy.
38.	NB HP nx 7400 EY252EA-Notebook HP Compag	ST-168/06	1szt.	0 zł	Uszkodzony wyświetlacz LCD, nie działająca płyta główna i dysk twardy.
39.	Komputer Invar I-Net	ST-172/06	1szt.	0 zł	Uszkodzona płyta główna – spalony mostek południowy i kontrolery dysków. Nie działa CD- ROM
40.	Komputer Procesor Intel	ST-177/06	Komputer- 1 szt.		Uszkodzona płyta główna,

	Obudowa Nagrywarka Napęd Mysz Klawiatura Płyta Dysk Windows Pamięć		Obudowa- 1 szt. Nagrywarka- 1 szt. Napęd- 1 szt. Mysz- 1 szt. Klawiatura- 1 szt. Płyta- 1szt Dysk- 1 szt. Windows- 1 szt. Pamięć- 1 szt.	0 zł	pamięć RAM i dysk twardy. Klawiatura i mysz zużyte. Nagrywarka i napęd nie czytają płyt.
41.	Komputer części j.w.	ST-178/06	Komputer- 1 szt. Obudowa- 1 szt. Nagrywarka- 1 szt. Napęd- 1 szt. Mysz- 1 szt. Klawiatura- 1 szt. Płyta- 1 szt. Dysk- 1 szt. Windows- 1 szt. Pamięć- 1 szt.	0 zł	Uszkodzona płyta główna, pamięć RAM i dysk twardy. Klawiatura i mysz zużyte. Nagrywarka i napęd nie czytają płyt.
42.	Komputer części j.w.	ST-179/06	Komputer- 1 szt. Obudowa- 1 szt. Nagrywarka- 1 szt. Napęd- 1 szt. Mysz- 1 szt. Klawiatura- 1 szt. Płyta- 1 szt. Dysk- 1 szt. Windows- 1 szt. Pamięć- 1 szt.	0 zł	Uszkodzona płyta główna, pamięć RAM i dysk twardy. Klawiatura i mysz zużyte. Nagrywarka i napęd nie czytają płyt.
43.	Komputer Procesor Intel Obudowa Napęd Mysz Klawiatura Płyta Dysk Windows Pamięć	ST-180/06	Komputer- 1szt. Obudowa- 1 szt. Napęd- 1szt. Mysz-1 szt. Klawiatura-1szt. Płyta-1szt. Dysk-1szt. Windows-1szt. Pamięć-1szt.	0 zł	Uszkodzona płyta główna, pamięć RAM i dysk twardy. Klawiatura i mysz zużyte. Nagrywarka i napęd nie czytają płyt.
44.	Zestaw komputerowy. Komputer Invar I- Net Monitor LCD SM 713 BM MS Windows XP Profesjonal OEM PL	ST-185/07	Komputer- 1szt. Monitor -1szt. Windows- 1szt.	0 zł	Uszkodzona płyta główna – spalony mostek południowy i kontrolery dysków. Nie działa CD-ROM. Monitor – uszkodzony kineskop.
45.	Zestaw komputerowy. Komputer Invar I- Net MS Windows Profesjonal OEM PL	ST-186/07	Komputer- 1szt. Windows- 1szt.	0 zł	Uszkodzona płyta główna – spalony mostek południowy i kontrolery dysków. Nie działa CD-ROM.
46.	Zestaw komputerowy. Komputer Invar I-Net Windows Profesjonal	ST-187/07	Komputer-1szt. Windows-1szt.		Uszkodzona płyta główna – spalony mostek południowy i kontrolery

	OEM PL			0 zł	dysków. Nie działa CD-ROM.
47.	Zestaw komputerowy. Komputer Invar I-Net Monitor LCD SM 713 BM MS Windows Profesjonal OEM PL	ST-188/07	Komputer-1 szt. Monitor-1 szt. Windows-1 szt.	0 zł	Uszkodzony zasilacz i płyta główna. Monitor z wypalonym wyświetlaczem
48.	Zestaw komputerowy. Komputer Invar I- NET MS Windows XP Professional OEM PL Monitor Samsung LCD SM 713BM	ST-195/07	Komputer-1 szt. Monitor-1 szt. Windows-1 szt.	0 zł	Uszkodzona płyta główna – spalony mostek południowy i kontrolery dysków. Nie działa CD-ROM. Monitor – uszkodzony wyświetlacz.
49.	Monitor Samsung LCD SM 713BM	ST-198/07	1 szt.	0 zł	Monitor z wypalonym wyświetlaczem
50.	Lokalna drukarka igłowa	ST-209/08	1 szt.	0 zł	Uszkodzony mechanizm przesuwu papieru, uszkodzona głowica drukująca.
51.	Komputer DELL OptiPlex 755	ST-226/08	1 szt.	0 zł	Uszkodzona płyta główna – spalony mostek południowy i kontrolery dysków. Nie działa CD-ROM
52.	Lokalna drukarka laserowa lub LED czarno-biała	ST-256/09	1 szt.	0 zł	Uszkodzony mechanizm przesuwu papieru, uszkodzona układ utrwalacza druku.
53.	Lokalna drukarka laserowa lub LED czarno-biała	ST-261/09	1 szt.	0 zł	Uszkodzony mechanizm przesuwu papieru, uszkodzona głowica LED.
54.	Projektor OPTOMA EP750	ST-121/03	1 szt.	0 zł	Uszkodzona przetwornica projektora.
55.	Kopiarka DC-1856 nr fabryczny 37011204	ST-XXXII/97	1 szt.	0 zł	Uszkodzony moduł utrwalania. Podajnik – nie pobiera papieru. Bęben wyeksploatowany. Kopiarka z bardzo dużym przebiegiem – większość podzespołów znacznie wyeksploatowana.
56.	Kserokopiarka Mite DC 1260+developer nr fabryczny 47044345	ST-79/98	1 szt.	0 zł	Uszkodzony moduł utrwalania. Podajnik – nie pobiera papieru. Bęben wyeksploatowany. Kserokopiarka z bardzo dużym przebiegiem – większość podzespołów znacznie wyeksploatowana.

Wymienione składniki majątku ruchomego są zużyte, nie nadają się do dalszego użytku ze względu na zły stan techniczny, brak podzespołów i części zamiennych. Posiadają uszkodzenia oraz są technicznie przestarzałe. Konfiguracja sprzętowa nie pozwala na zainstalowanie na nim najnowszego oprogramowania systemowego oraz użytkowego. Naprawa lub modernizacja sprzętu jest ekonomicznie niezasadniona.

Wypych

Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy
w Wieluniu

Beata Pilarczyk